

PŘEDMĚT: PRODLOUŽENÁ DOBA DO SERVISNÍ PROHLÍDKY NA 50h

Bezpečnostní naléhavost:

Typ motoru:	H16
Výrobní číslo:	007 a výše
Povinný TN:	NE
Datum splnění:	-

Vysoká	
Střední	
Nízká	
Žádná	X

Důvod:

Prodlužuje se maximální doba do servisní prohlídky z původních 30h na 50h.
Rovněž se odpovídajícím způsobem upravují životnosti limitovaných dílů:

Díl	životnost [h]
Ložiska rotoru	50
Turbínové kolo	200
Kompresorové kolo	100
Kevlarový ochranný kruh	100

Změna je reflektována v uživatelském manuálu od revize 16.

Pokyny:

NIC

Vydáno: 4.12. 2016